

**АКТ**  
**прийому готовності Вищого професійного училища № 3 м. Мукачево**  
**(найменування закладу освіти)**  
**до нового 2023/2024 навчального року**

Повна адреса

**89600, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Кооперативна, 2**

Телефон **(03131) 3-70-81, +380995300085**

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти **Газдик Мирослава МIRONІВНА**

Відповідно до листа департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 18.05.2023 № 01-15/1179, листа Міністерства освіти і науки України від 17.05.2023 №1/6990-23 «Про підготовку закладу освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/2024», враховуючи в роботі Інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності (лист МОН від 22.07.2022 № 1/8452-22), на виконання наказу Вищого професійного училища № 3 м. Мукачево від 14.08.2023 № 111 «Про підготовку матеріально-технічної бази училища до роботи у 2023/2024 навчальному році та в осінньо-зимовий період» комісія в складі:

**Чикун С.С., головний спеціаліст Мукачівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області; Русняк М.І. заступник начальника ВЗНС Мукачівського РУ ГУДСНС України у Закарпатській області** (від органів державного нагляду (пожежна охорона, охорона праці, цивільний захист тощо);  
**Газдик М. М., директор училища; Терпай В. М., заступник директора з НВР, Королович І. І., інженер з ОП**

(від закладу освіти).

**28.08.2023 року** провела перевірку і встановила:

1. Наявність наказу МОН України "Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти» **є в наявності.**
2. У 2023/ 2024 навчальному році в закладі освіти буде навчатися **27 груп, 769 учнів.**
3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік **є в наявності.**
4. Стан та якість ремонту приміщень:  
поточного  
**задовільний.**

**Хто виконував роботи з ремонту будівель**

**ТОВ «Лідер Буд-М».**

5. Стан території та її площа

**стан прилеглої території площею 25725,7кв.м. задовільний.**

6. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан

**один упорядкований майданчик для сміттєзбиральників, його стан задовільний.**

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан **територія закладу огорожена. Стан огорожі задовільний.**

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акта оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Найпростіше укриття	Вул. Кооперативна,2	600	Так	Так	Так	Гот ови й

**Примітка:** таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови, що розташовані на відстані не більш 500 м від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкта (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості				
		Показниками руху намаршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні
Навчальний корпус	вул. Кооперативна, 2	Так	Так			Так
Гуртожиток	вул. Кооперативна, 2	Так	Так	Так		Так
Майстерня	вул. Кооперативна, 2	Так				

**Примітка:** таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	103	103	100	200	194	
Здобувачі освіти	769	300	39	800	104	

**Примітка:** працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкта (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно-небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні) ні;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/не має) наявні;

- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) **ні**;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) **не має**;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні/не має) **не має**.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан **наявні спортивна зала, та ігрові майданчики у задовільному стані**.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року (групових) приміщень:

Кабінети, лабораторії (групові кімнати)	Кількість	Укомплектовано необхідним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету	Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково		
Кабінет української мови та літератури	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет загально-професійної підготовки	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет історії України	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет іноземних мов	2	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет математики	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет фізики	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет хімії	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет суспільних дисциплін	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет економічних дисциплін	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет інформатики та інформаційних технологій	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет спецтехнології машинобудування	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет спецтехнології радіо професій	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет будови, експлуатації та ремонту електроустановок	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет захисту України та цивільного захисту	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Лабораторія інформаційних технологій	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Лабораторія електронного діловодства	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Лабораторія електротехніки	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Лабораторія організаційної техніки	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Лабораторія комп'ютерної графіки	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Лабораторія матеріалознавства, допусків та технічних вимірювань	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Лабораторія радіоелектроніки	1	повністю		є в наявності	є в наявності
STEM лабораторія	1	повністю		є в наявності	є в наявності

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Токарна майстерня	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Фрезерна майстерня	1	повністю		є в наявності	є в наявності

Навчально-практичний центр металообробних професій	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Майстерня телевізійної техніки	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Майстерня регулювання РЕА	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Слюсарна майстерня	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Майстерня монтажників РЕА та П; в'язальників схемних джгутів, кабелів та шнурів	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Майстерня з ремонту, та обслуговування лічильно-обчислювальних машин	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Навчально-практичний центр електротехнічного спрямування	1	повністю		є в наявності	є в наявності

14. Наявність методичного кабінету **є в наявності.**

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників **є в наявності.**

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

Назва технічних засобів навчання	Норма (залежно від типу закладу)	Є у наявності	З них справних	Наявність пристроїв для зберігання
Багатофункціональні телевізійні приймачи Smart TV	15	є у наявності	справні	наявні
Персональні комп'ютери	138	є у наявності	справні	наявні
Ноутбуки	51	є у наявності	справні	наявні
Принтери	14	є у наявності	справні	наявні
Багатофункціональні принтери	16	є у наявності	справні	наявні
Мультимедійний проектор	18	є у наявності	справні	наявні
Мультимедійна дошка	1	є у наявності	справна	наявні
Сканери	5	є у наявності	справні	наявні
Кінопроектори	1	є у наявності	справний	наявний
Діапроектори	4	є у наявності	справні	наявні
Епіпроектори	3	є у наявності	справні	наявні
Паяльні станції	13	є у наявності	справні	наявні
Магнітофони	1	є у наявності	справний	наявний

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами **Спортивний зал площею 288,9 кв. м. забезпечений обладнанням та інвентарем відповідно до норм, їх стан задовільний.**

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки **Актовий зал площею 229,9 кв. м. відповідає вимогам пожежної безпеки.**

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо). Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм

**Стан меблів (у навчальних кабінетах, лабораторіях) задовільний.**

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць

**Харчоблок не працює;**

забезпеченість та стан меблів

**їдальня забезпечена меблями на 250 місць, їх стан задовільний;**

забезпеченість технологічним обладнанням

санітарний стан

**санітарний стан їдальні відповідає санітарним нормам;**

умови для миття рук

**в приміщенні їдальні встановлено 3 рукомийника з гарячою водою.**

Наявність проточної води: холодної **цілодобово**, гарячої **в гуртожитку та їдальні функціонують електричні бойлери.**

21. Організація питного режиму **встановлено баки з питною водою.**

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів **в училищі функціонує медичний кабінет, ізолятор на 2 місця. Їх стан задовільний.** Медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів здійснює **фельдшер.**

23. Наявність і стан бібліотеки

**Бібліотека функціонує згідно Положення про бібліотеку.**

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури

**14967 примірників,**

періодичних видань

Забезпеченість підручниками за предметами

**Забезпеченість: загальноосвітніх предметів – 68%, загально-професійних – 68%, спеціальних предметів – 80%.**

25. Забезпеченість освітлення в приміщеннях згідно з нормами

**Стан освітлення у закладі освіти відповідає вимогам санітарних норм.**

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення

**Наявні.**

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту

**Наявна;**

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання

**Стан протипожежного водопостачання (гідранти, крани, шланги, рукави, знаходиться у задовільному стані;**

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння

**Наявні вогнегасники пройшли технічне обслуговування згідно встановлених термінів;**

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту

**Системи заземлення, опір ізоляції електромереж відповідають вимогам безпеки праці, про що свідчать висновки електровиміральної лабораторії ПП Ламбрух М.І. (свідоцтво про атестацію № 05-0039/2020 від 09.11.2020 року; свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 05-0039/2020 від 09 листопада 2020 р.). Протокол № 15/1/1/12-22 вимірювання опору розтікання електроструму на заземлювачах пристрою блискавкозахисту; Протокол № 15/2/1/12-22 вимірювання опору розтікання електроструму на перехідних контактах та заземлювачах електрообладнання; Протокол № 15/3/1/12-22 вимірювання опору ізоляції ліній електромережі приміщень; Протокол № 15/4/1/12-22 вимірювання сили струму короткого замикання між фазним та нульовим провідниками; Протокол № 15/5/1/12-22 вимірювання опору кола «фаза-нуль» від 01 грудня 2022 р;**

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування Автоматична система протипожежного захисту гуртожитку в задовільному стані, заключений договір на її технічне обслуговування.

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів

Евакуаційні шляхи та виходи відповідають нормам.

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами

Дерев'яні конструкції даху оброблені вогнестійкими засобами у 2016 році.

Інші питання пожежної безпеки Навчальний корпус не обладнано системою протипожежного захисту та не проведено обробку дерев'яних конструкцій горища.

28. Стан покрівлі  
задовільний.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання

задовільний;

газопостачання (електропостачання)

задовільний;

каналізація

задовільний.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну Задовільний. У приміщеннях майстерні встановлена примусова вентиляція.

31. Наявність підсобного господарства та його стан:

Підсобного господарства немає.

32. Наявність гуртожитку та його стан

Побутові умови гуртожитку у задовільному стані.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо)

Усі учасники освітнього процесу проходять вступний, повторний, цільовий інструктажі з питань охорони праці, які фіксуються у відповідних журналах. Працівники пройшли навчання з питань охорони праці (Протокол № 1 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26 травня 2021 р. Протокол № 2 засідання комісії з перевірки знань з питань електробезпеки від 27 травня 2021 р.)

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими.

Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан

Плани підготовки закладу освіти до зимі є у наявності. Стан опалювальної системи (котельні, теплоцентралі) задовільний. Проведено технічне обслуговування обладнання газової котельні і теплоцентралі.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом 60 ос. та 43 ос.

36. Наявність та реєстрація колективного договору № 30 від 17.06.2021 року у реєстрі галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:  
Вище професійне училище № 3 м. Мукачево готове до експлуатації у 2023/2024  
навчальному році та роботи в осінньо-зимовий період.

Члени комісії



Мирослава ГАЗДИК

Світлана ЧИКУН



Михайло РУСНЯК



Валентина ТЕРПАЙ



Іван КОРОЛОВИЧ