

АКТ
прийому готовності
Комунального закладу «Мукачівський професійний політехнічний коледж»
Закарпатської обласної ради
до нового 2025/2026 навчального року

Повна адреса

89600, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Кооперативна, 2

Телефон **(03131) 3-70-81, +380995300085**

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти в.о. директора **Газдик Мирослава Миронівна**

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/15298-25 від 22.07.2025 «Про організацію освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2025 – 2026 навчальному році», наказів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА-ОВА від 06.05.2025 № 295 «Про підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років» та Комунального закладу «Мукачівський професійний політехнічний коледж» Закарпатської обласної ради від 11.05.2025 № 105 «Про підготовку матеріально-технічної бази коледжу до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 навчальному році» комісія в складі: **Гейруш Л.І., головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Мукачівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області; Драгуняк В.В., головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Мукачівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області; Хриптак Ю.Ю., головний інспектор ВЗНС Мукачівського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області**

(від органів державного нагляду (пожежна охорона, охорона праці, цивільний захист тощо);

Газдик М. М., в.о. директора коледжу; Терпай В. М., заступник директора з НВР, Королович І. І., інженер з ОП

(від закладу освіти)

У період з 20. 08. по 26.08.2025 року провела перевірку і встановила

1. Наявність рішень Закарпатської обласної ради: Дев'ятої сесії VIII скликання від 16.03.2023 № 780 «Про створення Комунального закладу «Вище професійне училище № 3 м. Мукачево» Закарпатської обласної ради, П'ятнадцятої сесії VIII скликання від 27.06.2024 № 1106 «Про зміну найменування Комунального закладу «Вище професійне училище № 3 м. Мукачево» Закарпатської обласної ради (код ЄДРПОУ – 03566191) на Комунальний заклад «Мукачівський професійний політехнічний коледж» Закарпатської обласної ради **є в наявності.**

2. У 2025/ 2026 навчальному році у закладі освіти буде навчатися **25 навч. груп, 630 учнів.**

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік **є в наявності.**

4. Стан та якість ремонту приміщень: поточного **задовільний.**

Хто виконував роботи з ремонту будівель

ФОП Хрипта М.В.

5. Стан території та її площа

стан прилеглої території площею 25725,7 м. кв. задовільний.

6. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан

один упорядкований майданчик для сміттєзбірників, його стан задовільний.

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан **територія закладу огорожена. Стан огорожі задовільний.**

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Найпростіше укриття	вул. Кооперативна, 2	600	Так	Так	Так	Готовий

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови, що розташовані на відстані не більш 500 м від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкта (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості				
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні
Навчальний корпус	вул. Кооперативна, 2	Так	Так			Так
Гуртожиток	вул. Кооперативна, 2	Так	Так	Так		Так
Майстерня	вул. Кооперативна, 2	Так				

Примітка: табличка заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток загальної кількості	кількість	відсоток загальної кількості	
Працівники	101	101	100	200	194	
Здобувачі освіти	630	300	43	800	114	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкта (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні) ні;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/не має) наявні;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) частково;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні/не має) частково.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан наявні спортивна зала, та спортивні майданчики у задовільному стані.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року (групових) приміщень:

Кабінети, лабораторії (групові кімнати)	Кількість	Укомплектовано необхідним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету	Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково		
Кабінет української мови та літератури	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет загально-професійної підготовки	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет історії України	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет іноземних мов	2	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет математики	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет фізики	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет хімії	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет суспільних дисциплін	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет економічних дисциплін	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет інформатики та інформаційних технологій	1	повністю		є в наявності	є в наявності

Кабінет спецтехнології машинобудування	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет спецтехнології радіопрофесій	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет будови, експлуатації та ремонту електроустаткування	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Кабінет захисту України та цивільного захисту	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Лабораторія інформаційних технологій	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Лабораторія електронного діловодства	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Лабораторія електротехніки	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Лабораторія офісної техніки	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Лабораторія комп'ютерної графіки	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Лабораторія матеріалознавства, допусків та технічних вимірювань	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Лабораторія радіоелектроніки	1	повністю		є в наявності	є в наявності
STEM лабораторія	1	повністю		є в наявності	є в наявності

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Токарна майстерня	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Фрезерна майстерня	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Навчально-практичний центр металообробних професій	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Майстерня телевізійної техніки	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Майстерня регулювання РЕА	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Слюсарна майстерня	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Майстерня монтажників РЕА та П	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Майстерня з ремонту, та обслуговування лічильно-обчислювальних машин	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Навчально-практичний центр електротехнічного спрямування	1	повністю		є в наявності	є в наявності
Навчально-практичний центр клімат технологій та систем енергозбереження	1	повністю		є в наявності	є в наявності

14. Наявність методичного кабінету є в наявності.

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників є в наявності.

16. Наявність технічних засобів навчання (ТЗЗ), їх стан і зберігання

Назва технічних засобів навчання	Норма (залежно від типу закладу)	Є у наявності	З них справних	Наявність пристроїв для зберігання
Багатофункціональні телевізійні приймачі Smart TV	17	є у наявності	справні	наявні
Персональні комп'ютери	101	є у наявності	справні	наявні
Ноутбуки	111	є у наявності	справні	наявні
Принтери	6	є у наявності	справні	наявні
Багатофункціональні принтери	21	є у наявності	справні	наявні
Мультимедійний проектор	13	є у наявності	справні	наявні
Мультимедійна дошка	1	є у наявності	справна	наявні
Сканери	3	є у наявності	справні	наявні
Кінопроектори	1	є у наявності	справний	наявний
Паяльні станції	18	є у наявності	справні	наявні
Інтерактивна панель	3	є у наявності	справний	наявний

17. Розміри спортивної зали, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами **Спортивна зала площею 288,9 кв. м. забезпечена обладнанням та інвентарем відповідно до норм, їх стан задовільний.**

18. Наявність та розміри актової зали та забезпечення пожежної безпеки **Актова зала площею 229,9 кв. м. відповідає вимогам пожежної безпеки.**

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо). Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм

Стан меблів (у навчальних кабінетах, лабораторіях) задовільний.

20. Наявність їдальні або буфету кількості посадочних місць

Харчоблок не працює;

забезпеченість та стан меблів

Їдальня забезпечена меблями на 250 місць, їх стан задовільний;

забезпеченість технологічним обладнанням

санітарний стан

санітарний стан їдальні відповідає санітарним нормам;

умови для миття рук

в приміщенні їдальні встановлено 3 рукомийника з гарячою водою.

Наявність проточної води: холодної **цілодобово**, гарячої **у гуртожитку та їдальні функціонують електробойлери.**

21. Організація питного режиму **встановлено баки з питною водою.**

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів **у коледжі функціонує медичний кабінет, ізолятор на 2 місця. Їх стан задовільний.** Медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів здійснює **фельдшер.**

23. Наявність і стан бібліотеки

Бібліотека функціонує згідно Положення про бібліотеку.

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури

13229 примірників,

періодичних видань

Забезпеченість підручниками за предметами

Забезпеченість: загальноосвітніх предметів – 65%, загально-професійних – 76%, спеціальних предметів – 82%.

25. Забезпеченість освітлення в приміщеннях згідно з нормами

Стан освітлення у закладі освіти відповідає вимогам санітарних норм.

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення **Наявні.**

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту **Наявна;**

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання

Стан протипожежного водопостачання (гідранти, крани, шланги, рукави, знаходиться у задовільному стані;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння

Наявні вогнегасники пройшли технічне обслуговування згідно встановлених термінів;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту

Системи заземлення, опір ізоляції електромережі відповідають вимогам безпеки праці, про що свідчать висновки електровимірювальної лабораторії ФОП Ламбрух М.І. (свідоцтво про атестацію № 0136 від 10.11.2023 року; свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 0136 від 10 листопада 2023 р.). Протокол № 06/1/1/03-25 вимірювання опору розтікання електроструму на заземлювачах пристрою блискавкозахисту; Протокол № 06/2/1/03-25 вимірювання опору розтікання електроструму на перехідних контактах та заземлювачах електрообладнання; Протокол № 06/3/1/03-25 вимірювання опору ізоляції ліній електромережі приміщень; Протокол № 06/4/1/03-25 вимірювання сили струму короткого замикання між фазним та нульовим провідниками; Протокол № 06/5/1/03-25 вимірювання опору кола «фаза-нуль» від 18 березня 2025 р;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування
Автоматична система протипожежного захисту гуртожитку в задовільному стані, заключений договір на її технічне обслуговування.

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів

Евакуаційні шляхи та виходи відповідають нормам.

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами

Дерев'яні конструкції даху оброблені вогнестійкими засобами у 2016 році.

Інші питання пожежної безпеки _____

8. Стан покрівлі задовільний.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання задовільний;

газопостачання (електропостачання) задовільний;

каналізація задовільний.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну Задовільний. У приміщеннях майстерні встановлена примусова вентиляція.

31. Наявність підсобного господарства та його стан: Підсобного господарства немає.

32. Наявність гуртожитку та його стан

Побутові умови гуртожитку у задовільному стані.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо)

Усі учасники освітнього процесу проходять вступний, повторний, цільовий інструктаж з питань охорони праці, які фіксуються у відповідних журналах. Працівники пройшли навчання з питань охорони праці (Протокол № 1 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26 травня 2021 р. Протокол № 2 засідання комісії з перевірки знань з питань електробезпеки від 27 травня 2021 р.). Окремі категорії працівників проходять відповідне навчання згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань та охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) та Переліку робіт з підвищеною небезпекою .

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими.

Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан

План підготовки закладу освіти до роботи в осінньо-зимовий період є у наявності.

Стан опалювальної системи (котельні, теплоцентралі) задовільний. Проведено

технічне обслуговування обладнання газової котельні і теплоцентралі.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом 67 ос. та 34 ос.

36. Наявність та реєстрація колективного договору № 30 від 17.06.2021 року у реєстрі галузевих (міжгалузових), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року: Комунальний заклад «Мукачівський професійний політехнічний коледж» Закарпатської обласної ради готовий до експлуатації у 2025 - 2026 навчальному році та роботи в осінньо-зимовий період.

Члени комісії



Мирослава ГАЗДИК

Лариса ГЕЙРУШ

Вікторія ДРАГУНЯК

Юрій ХРИПТАК

Валентина ТЕРПАЙ

Іван КОРОЛОВИЧ